Poder Legislativo de Santo Expedito do Sul

RELATÓRIO GERAL

Protocolo	**20210198**	**Processo**	014/2021
Data Entrada	03/05/2021	**Status**	Protocolado
Tipo	014/2021 INDICAÇÃO		
Autor(es)	Suporte - Slah		

DESCRIÇÃO

conserto de um bueiro em frente a residência do Senhor Maicon e Ademir Belusso e refazer o quebra mola.

HISTÓRICO

Data	Usuário	Ação
07/02/2023 08:56	Suporte - Slah	Criou protocolo